
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
P21
P22
P23
P24
P25
P26
C11/60/1.1
C11/60/2.0
C11/60/1.4
C22/60/0.4
C11/60/1.2
C11/60/1.8
C11/60/0.7
C22/60/0.5
C11/60/0.6
C11/60/0.8
C11/60/0.5
C11/60/0.4
C11/60/0.7
C22/60/2.0
C11/60/0.8
C11/60/1.1
C11/60/1.0
C11/60/1.8
C11/60/1.0
C11/60/1.0
C11/60/1.0
C11/60/1.0
C11/60/1.0
C11/60/1.2
C11/60/1.2
C11/60/1.2
C11/60/1.4
C11/60/1.4
C22/60/1.0
C22/60/1.0
C22/60/1.0
C22/60/1.0
C33/60/1.0
C22/60/1.0
C22/60/1.0
C22