


# SCHEMAT MONTAŻOWY PODEJŚCIA WODOMIERZOWEGO



## LEGENDA

- 1- Wodomierz skrzydełkowy Js
- 2- łączniki standardowe (śrubunki) o długości min.=40mm
- 3- Złączka wkrętna przelotowa wg PN-76/4392
- 4- Zawór kulowy przelotowy
- 5- Stalowa rura ocynkowana
- 6- Trójnik redukcyjny stalowy ocynkowany
- 7- Zawór zwrotny (zawór antyskażeniowy)
- 8- Filtrowy siatkowy (odmulacz)