





ELEWACJE BOCZNE -  
STOLARKA OKIENNA



STOLARKA OKIENNA PODLEGAJĄCA WYMIANIE



STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA NIE PODLEGAJĄCA WYMIANIE

|   |  |                 |
|---|--|-----------------|
| Zakład Nadzoru Budowlanego INBUD<br>tel. 8860314 kom. 603 878925<br>os. Stare Sady 19a, 98-300 Wieluń |  |                 |
| INBUD   |  |                 |
| Obiekt projekt.:  | Termomodernizacja budynku mieszkalnego                   | skala<br>1:100  |
| Adres:  | ul. Długosza 30-32, 98-300 Wieluń, dz. nr geod 44, ob: 2 | Data:<br>2011r. |
| Przedmiot rys.:   | ELEWACJE BOCZNE - STOLARKA OKIENNA                       |                 |
| Opracował:  | tech bud Kazimierz Bigos                                 | Nr rys.<br>4    |
| Projektował:  | mgr inż. arch Ewa Majewska                               |                 |
|   |  |                 |