






"EKO-GEO-SERWIS" mgr Leszek Kozółup. 98-220 Zduńska Wola, ul. Baczyńskiego 8/15			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO 1										Zał.Nr:			
			Wiertnica: zestaw ręczny													
Miejscowość : Kurów Gmina: Wielu Powiat: wieluński Województwo: łódzkie			Obiekt: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wieluskiej Zleceńiodawca: "BIO SYSTEM" Artur Kozłowski Wiercenie: "EKO-GEO-SERWIS" mgr Leszek Kozółup Dozór geologiczny: mgr Leszek Kozółup					System wiercenia: ręczno-okrętny Rzeczna: 177.90 m n.p.m. Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2015-11-20								
Wiercenie	Głębokość wiercenia [m.p.p.t.]	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Stan gruntu	Ilość wałeczki	CaCO3	ID	IL	Grubość	Warstwa geotechniczna	
1	2	3	4	5	6											7
 3.0		Czwartorzęd 3Qp	Oh	 NN		nasyp niebudowlany (mieszanka gleby i piasku).	NN							1.8		
			-2.0	 Gπ	1.80	glina pylasta, jasno brązowa	Gπ	mw	tpl	3/3	2		0.2	0.3	Ia	
			-2.10	 II	2.10	pył, szary	II	w	pl	4/4			0.3	0.9	Ib	
			-3.0	 Pπ	3.00	piasek drobny, szaro-brązowy.	Pπ	nw	szg		<1	0.5		1	IIb	
			-4.0		4.00										0	