








"EKO-GEO-SERWIS" mgr Leszek Kozołup. 98-220 Zduńska Wola, ul. Baczyńskiego 8/15			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO 2										Zał.Nr:			
													Wiertnica: zestaw ręczny			
Miejscowość : Kurów Gmina: Wielu Powiat: wieluński Województwo: łódzkie			Obiekt: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wieluńskiej Zlecający: "BIO SYSTEM" Artur Kozłowski Wiercenie: "EKO-GEO-SERWIS" mgr Leszek Kozołup Dozór geologiczny: mgr Leszek Kozołup				System wiercenia: ręczno-okrętowy									
							Rzeczna: 178.00 m n.p.m.									
							Skala 1 : 50					Data wiercenia: 2015-11-20				
Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Stan gruntu	Ilość walczkowa	CaCO3	ID	IL	Grubość	Warstwa geotechniczna	
[m.p.p.t.]			[m]		[m]											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
 2.9		Czwartorzęd		 NN		nasyp niebudowlany (mieszanina gleby i piasku).	NN							0.8		
				 Gπ	0.80	głina pylasta, jasna brzoza	Gπ	mw	tpl	3/3	2		0.2	1	Ia	
				 Pd	1.80	piasek drobny, szaro- ołty	Pd	s				0.6			Ila	
				 Ps	2.90	piasek średni, brzoza	Ps	nw	szg	<1		1.1		IIb		
					4.00											0