





98-220 Zduńska Wola, ul. Baczyńskiego 8/15

3

Wiertnica: zestaw r czny

Data wiercenia: 2015-11-20

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody [m.p.p.t.]	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot [m]	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotno	Stan gruntu	Ilość waleczkowa	CaCO3	ID	IL	Grubo	Warstwa geotechniczna
			[m]												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
 2.8		Czwartorz d 	Qh		0.60	nasyp niebudowlany (mieszanina gleby i piasku).	NN							0.6	
			1.0			piasek drobny, szaro- ółty	Pd	s	szg		<1	0.6		2.2	IIa
			2.0												
			3.0	Ps	2.80 3.00	piasek redni, br zowy	Ps	nw			0.5	0.2 0		IIb	