

Miejscowość: Wieluń
Gmina: Wieluń
Powiat: wieluński
Województwo: łódzkie


Obiekt: Modernizacja ul. Wiejskiej
Zleceniodawca: DFE EKORAJ
Dozór geologiczny: Jacek Jastrzębski
Nadzór geologiczny: Jacek Jastrzębski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 176.50 m n.p.m.

Skala 1 : 50

Data wiercenia: 2016-06-28

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Ilość wałeczków	IL	ID	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna	Gi						
	[m.p.p.t]		[m]												[m]					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
		Czwartorzęd		0.10	0.25	Konstrukcja drogi (kruszywo), szara	Konst. drog.	w				tpl	N	G4						
						Nasyp (gliniasty z gruzem i żużlem), brunatny									Π//Gπ	III				
		-1.0		0.80	Gлина з камінямі, бразова															
		-2.0																		
		Czwartorzęd	-3.0		3.00		G+KO		1/1/1	0.1			II	G3						