

Wieluń, dnia 08.05.2018r.

PROTOKÓŁ 1/18

kontroli okresowej stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej obiektu budowlanego } 5-letni
– budowli narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników
występujących podczas użytkowania obiektu „Muzeum Wstęz Dworskich”
w Ożarowie
należącego do zarządcy „Muzeum Wstęz Dworskich w Ożarowie Oddział
Muzeum Ziemi Wielkopolskiej w Wieluniu”
znajdującego się Ożarów, 98-348 Młochów

PRZEDMIOTEM KONTROLI OBJĘTO :


1. Stan pokrycia dachowego - stopień pilności naprawy *bieżąca konserwacja*
2. Stan obróbek blacharskich - stopień pilności naprawy *— „ —*
3. Stan konstrukcji dachowej - stopień pilności naprawy *— „ —*
4. Stan stropów, konstrukcji ściennych wraz z elewacją i elementami architektonicznymi jak
gzymsy , balkony, itp. - stopień pilności naprawy *— „ —*
5. Stan i wygląd pomieszczeń wspólnie użytkowanych (klatki schodowe, piwnice,
~~pralnie itp.~~) - stopień pilności naprawy *— „ —*
6. Instalacja centralnego ogrzewania - stopień pilności naprawy *— „ —*
7. Instalacja wodno – kanalizacyjna - stopień pilności naprawy *— „ —*
8. ~~Kotłownia~~, urządzenia - stopień pilności naprawy *— „ —*
9. *Użytkowne instalacje wod-koń i centralnego ogrzewania
są sprawne i przy prowadzonej bieżącej konserwacji technicznej
można je dalej eksploatować nie stwarzając zagrożenia
dla środowiska. Zbiornik na ścieki samostanowe jest szczelny.*

OBJAŚNIENIA :

- I stopień pilności – oznacza roboty awaryjne, wymagające natychmiastowego wykonania
II stopień pilności – oznacza roboty wymagające wykonania w czasie jednego miesiąca b. r.
III stopień pilności – oznacza konieczność wykonania robót przed nadejściem zimy
IV stopień pilności – oznacza roboty do wykonania w roku następnym
Na tym protokół zakończono.

Uprawniony do kontroli:

Krzysztof Rychlik
upr. w zakr. wykon. projektowania
oceny i badania stanu technicznego
w spec. konstrukcyjno-budowlanej
oraz instalacyjno-inżynierskiej
nr 268 / 8 lip 93



P O L S K A
I Z B A
I N Ż Y N I E R Ó W
B U D O W N I C T W A

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ŁOD-YMJ-626-5WM *

Pan Krzysztof Antoni RYCHLIK o numerze ewidencyjnym ŁOD/BO/4612/03
adres zamieszkania os. Wyszyńskiego 13 m. 31, 98-300 Wieluń
jest członkiem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2018-04-01 do 2019-03-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-23 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczący Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.