

Wieluń, ul. Częstochowska

nr otworu:		1		nr sondowania:		SL1			
WYKRES SONDOWANIA SONDĄ LEKKĄ SL (DPL)									
	luźny	średnio zagęszczony	zagęszczony	bardzo zagęszczony	głębokość [m p.p.t.]	litologia	N ₁₀	I _D	I _S
0,1-0,2					0,0-0,5	gleba	PRZEWIERT		
0,3-0,4									
0,5-0,6					0,5-1,0	(cl)MSa (Ps(g))	10	0,50	0,93
0,7-0,8									
0,9-1,0					1,0-1,5	(cl)MSa+g r (Ps(g)+Ż)	3	0,28	0,885
1,1-1,2									
1,3-1,4									
1,5-1,6									
1,7-1,8									
1,9-2,0							40	0,76	0,982
2,1-2,2									
2,3-2,4					1,5-3,5	(cl)MSa (Ps(g))			
2,5-2,6									
2,7-2,8									
2,9-3,0									
3,1-3,2									
3,3-3,4									
3,5-3,6					3,5-4,0	MSa (Ps)			
3,7-3,8									
3,9-4,0									
4,1-4,2									
4,3-4,4									
4,5-4,6									
4,7-4,8									
4,9-5,0									
					Załącz. 6.				

Opracowanie: mgr Sławomir Fajga

mgr Sławomir Fajga
upr. geol. VII-1302

Sławomir Fajga