



Przekrój C-C'



Przekrój D-D'



Nr warstwy	Rodzaj gruntu	Stan gruntu		Współczynnik filtracji
		I ₀	I _L	
<i>I</i>	H+Pd, H+Pg, H+G, H+G _π	-	-	1,0x10 ⁻⁵ - 1,0x10 ^{-8*}
<i>IIb</i>	Ps, Pd, P _π	0,5	-	1,23x10 ⁻⁴ - 6,11x10 ⁻⁵
<i>IIIa</i>	Π, Πp, G _π , Pg	-	0,0 - 0,2	6,73x10 ⁻⁷ - 6,01x10 ⁻⁸
<i>IIIb</i>	Π, Πp, G _π , Pg	-	0,3 - 0,45	8,50x10 ⁻⁸ - 9,72x10 ⁻⁹
<i>IIIc</i>	Π, Πp	-	0,55 - 0,63	9,04x10 ⁻⁸
<i>IVa, IVb</i>	Nm, Nmp, T	-	-	1,0x10 ⁻⁶ - 1,0x10 ^{-8*}

*wartość teoretyczna

Objaśnienia

QT1 96.5	numer otworu badawczego rzędna wlotu otworu		
—	granica wydzieli geologicznych/geotechnicznych		
~~~~~	sączenie wody gruntowej		
▽	zwierciadło wody gruntowej nawiercone		
▽	zwierciadło wody gruntowej ustabilizowane		
- - -	poziom zwierciadła piezometrycznego		
		OZNACZENIE STANU GRUNTÓW	
		GRUNTY SPOISTE:	GRUNTY NIESPOISTE:
		☉ zwały	∞ luźny
		○ półzwały	⊙ średnio zagęszczony
		● twardoplastyczny	⊗ zagęszczony
		● plastyczny	⊕ bardzo zagęszczony
		● miękkoplastyczny	

<b>Geopuls</b>          ul. Świętej Agnieszki 1/13          31-071 Kraków		<b>geopuls</b>          badania gruntu	<b>Zał. 3.2</b>
<b>Temat:</b>      Opinia geotechniczna dla potrzeb projektu budowlanego          zbiornika małej retencji w Kurowie			
<b>Tytuł:</b>        Przekroje geotechniczne C-C', D-D'			
<b>Lokalizacja:</b>    woj. łódzkie, powiat wieluński, gmina Wieluń			
<b>Wykonał:</b>          inż. Piotr Jadczaś	Kraków, sierpień 2021 r.		<b>Skala:</b>          1:100/2500